


INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Folia Stretch – bezbarwna / czarna

Produkt stosowany do zabezpieczania towarów na paletach oraz pojedynczych przesyłek. Jej głównym zadaniem jest stabilizacja ładunku podczas transportu i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz, wilgoć czy uszkodzenia mechaniczne .



1 Instrukcja stosowania folii stretch

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że folia jest sucha, czysta i wolna od uszkodzeń.
- W przypadku przechowywania folii, trzymaj ją w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze od 5°C do 35°C .

2. Ręczne owijanie palet

- Rozpocznij owijanie od podstawy palety, mocując koniec folii do jednego z rogów.
- Owijaj paletę w górę, nakładając kolejne warstwy folii z 50% zakładką, aby zapewnić stabilność ładunku .
- Górną część palety owiń krzyżowo (po przekątnej) lub zastosuj kaptur foliowy dla dodatkowego zabezpieczenia.
- Zakończ owijanie, mocując koniec folii do jednej z warstw lub używając taśmy pakowej.

3. Użycie dyspensera

- Dyspenser ułatwia aplikację folii, zapewniając równomierne napięcie i zmniejszając wysiłek fizyczny.
- Załóż rolkę folii na dyspenser, a następnie owijaj ładunek zgodnie z powyższymi wskazówkami .
- urządzenia, aby prawidłowo założyć folię i ustawić odpowiednie parametry .

2. Informacje o przestrzeganiu wymogów GPSR (General Product Safety Regulation)

- Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań przemysłowych i magazynowych.
- Chronić przed dziećmi – ryzyko uduszenia lub zawinięcia.
- Nie stosować w pobliżu źródeł ognia – produkt łatwopalny.
- Nie używać folii do celów innych niż zalecane (np. jako środek zabezpieczający żywność).
- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu w temperaturze 5–35°C.
- Używać w wentylowanych pomieszczeniach – unikać długotrwałego kontaktu ze skórą w wysokiej temperaturze.

3. Dane kontaktowe

- Producent: RECPAK SP. Z O.O.
NIP: 6423249164
REGON: 527044564
- Kontakt:
ul. Sosnowa 5
44-207 Rybnik
biuro@recpak.pl
+48 781 642 477